

Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG/BetrSichV

Abteilung/Betriebsstätte/Arbeitsmittel:
Waschanlagen

Erläuterung: Beurteilung der Waschanlage: Reinigen/Waschen; V=Verantwortlich, MA=Mitarbeiter, Bediener, Prüfer; BP1=Bediener; BP2= ehem. Sachkundiger (allg/Elektro/EX/Druck); ZÜS (Zugelassene Überwachungsstelle)=BP3=ehem. Sachverständiger, SFM=Sicht, Funktion, Messung, E=Einsatzprüfung

| Kenn- ziffer | Gefährdungsfaktoren | Gefahrenquelle | T | O | P | Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Vermeidung von berufsbedingten Erkrankungen | Maßnahme erf. Verantwortlich | Prüfart Prüfintervall | Prüfer |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1,1 | ▪ ungeschützte bewegte Maschinenteile | ▪ Quetschen, Scheren, Stoßen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einsatzkontrolle HD Reiniger durchführen. ▪ Abdeckungen von HD Reiniger und sonstigen Anlagenteilen vollständig. ▪ HD Strahl vom Körper weg. | MA | | |
| 1,2 | ▪ Teile mit gefährlichen Oberflächen | ▪ Kanten, Ecken, Rauigkeit, Schneiden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSA Handschutz tragen. | MA | | |
| 1,3 | ▪ bewegte Transportmittel, Arbeitsmittel | ▪ Anfahren, Umkippen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Positionierung der Fahrzeuge unter Beachtung der Gefährdung Dritter, angepasste Geschwindigkeit, Fahrzeug gegen rollen sichern. | MA | | |
| 1,4 | ▪ unkontrolliert bewegte Teile | ▪ Pendeln, Rollen, Bersten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fahrzeug sichern. ▪ HD Schläuche: Einsatzüberprüfung, beschädigte austauschen. ▪ HD Pistole sicher halten. | MA | | |
| 1,5 | ▪ Sturz auf Ebene, Umknicken, Ausrutschen, Fehltreten | ▪ Unebenheiten, Rutschen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Am Arbeitsplatz Ordnung halten. Schlauchführung beachten. | MA | | |
| 2,1 | ▪ gefährliche Körperdurchströmung | ▪ Berühren unter Spannung stehender/ leitfähiger Teile | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung nach DGUV V3 durchführen. ▪ Ortsfest ▪ ortsveränderlich | V | SFM 4 jährlich SFM jährlich | BP2 TRBS 1203-4 BP1 + Messgerät |
| 3,3 | ▪ Aerosole | ▪ Gefährdungseinwirkungen über Einatmen, Verschlucken, Haut, Auge | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beachtung: gelöste Schmutzpartikel, Reinigungsmittel im Sprühnebel. | MA | | |
| 6,1 | ▪ Kontakt mit heißen Medien | ▪ Flammen, Oberflächen, Flüssigkeiten, Dämpfe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heiße Maschinenteile/Anlagenteile: Abstand halten/PSA tragen. | MA | | |
| 7,1 | ▪ Lärm | ▪ Lärmentwicklung durch Anlage möglich | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung nach LärmVibrationsArbSchV. | V | | |

