Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG/BetrSichV

Bereich/Arbeitsmittel/Tätigkeit: Biegemaschine handbetrieben



Erläuterung: Beurteilung handbetriebene Biegemaschinen, V=Verantwortlich, MA=Mitarbeiter, Bediener, Prüfer; BP1=Bediener; BP2= ehem. Sachkundiger (allg/Elektro/EX/Druck); ZÜS (Zugelassene Überwachungsstelle)=BP3=ehem. Sachverständiger, SFM=Sicht, Funktion, Messung, E=Einsatzprüfung

Kenn- ziffer	Gefährdungsfaktoren	Gefahrenquelle	Т	0	Р	Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Vermeidung von berufsbedingten Erkrankungen	Maßnahme erf. Verantwortlich	Prüfart Prüfintervall	Prüfer
1,1	 ungeschützte bewegte Maschinenteile 	 quetschen der Finger / Hände zwischen Werkstück und Walze 		☑	Ø	 Bedienung nur durch qualifiziertes Personal oder Einweisung anhand erstellter Betriebsanweisung Bedienung der Maschine von Hand, Sicherheitsabstand einhalten, zugelassene Spaltmaße beachten 	V		
						Durchführung von Wartung und Reparatur nur durch Fachpersonal	МА		
1,2	 Teile mit gefährlichen Oberflächen 	 Handverletzungen an scharfkantigen Werkstücken 		☑		■ PSA Handschutz	МА		
1,4	 unkontrolliert bewegte Teile 	 Schwenkbewegung des Werkstücks beim Biegevorgang herabfallende Werkstücke 		☑	V	 Bedienung nur durch qualifiziertes Personal oder Einweisung anhand erstellter Betriebsanweisung Fußschutz verwenden 	МА		
2,1	 gefährliche Körperdurchströmung 	Berühren unter Spannung stehender / leitfähiger Teile		☑		 Bediener hat eine Einsatzüberprüfung vor Beginn der Tätigkeiten durchzuführen. 	V, MA	E	BP1
						 Durchführung von Wartung und Reparatur nur durch Fachpersonal 	V		
13,3	 Qualifikation 	 nicht angepasste Qualifikation 		V		 Bedienung nur durch qualifiziertes Personal oder Einweisung anhand erstellter Betriebsanweisung 	V		

Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG/BetrSichV

Bereich/Arbeitsmittel/Tätigkeit: Biegemaschine handbetrieben



Erläuterung: Beurteilung handbetriebene Biegemaschinen, V=Verantwortlich, MA=Mitarbeiter, Bediener, Prüfer; BP1=Bediener; BP2= ehem. Sachkundiger (allg/Elektro/EX/Druck); ZÜS (Zugelassene Überwachungsstelle)=BP3=ehem. Sachverständiger, SFM=Sicht, Funktion, Messung, E=Einsatzprüfung

Kenn- ziffer	Gefährdungsfaktoren	Gefahrenquelle	т	0	Р	Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Vermeidung von berufsbedingten Erkrankungen	Maßnahme erf. Verantwortlich	Prüfart Prüfintervall	Prüfer
13,4	 Unterweisung 	fehlende Unterweisungfehlende Betriebsanweisung		V		 Erstellung einer Betriebsanweisung Das Bedienpersonal ist in der Handhabung der Anlage zu unterweisen, die Unterweisung ist zu dokumentieren 	v v		
13,6	 Organisation, allgemein 	 organisatorische Mängel 		Ø		 Die bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine ist zu beachten Eine Betriebsanweisung ist zu erstellen 	V / MA MA V	E	BP1