



Erläuterung: Beurteilung der Leitern und Tritte im Abteilungsbereich; V=Verantwortlich, MA=Mitarbeiter, Bediener, Prüfer; BP1=Bediener; BP2= ehem. Sachkundiger (allg/Elektro/EX/Druck); ZÜS (Zugelassene Überwachungsstelle)=BP3=ehem. Sachverständiger, SFM=Sicht, Funktion, Messung, E=Einsatzprüfung

Kenn- ziffer	Gefährdungsfaktoren	Gefahrenquelle	T	O	P	Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Vermeidung von berufsbedingten Erkrankungen	Maßnahme erf. Verantwortlich	Prüfart Prüfintervall	Prüfer
13,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisation, allgemein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>organisatorische Mängel</li> </ul>		<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienungsanleitung verfügbar halten und beachten</li> <li>Die bestimmungsgemäße Verwendung ist zu beachten</li> <li>Eine Betriebsanweisung ist zu erstellen</li> <li>jährliche Sicht- und Funktionsprüfung durchführen und dokumentieren</li> <li>Der Bediener hat eine Einsatzüberprüfung vor Benutzung der Leiter durchzuführen.</li> </ul>	V MA V V MA	SFM jährlich E	BP2 BP1