



Erwartungshorizont – Werkstoffkunde 1

Definition der Begriffe Gleichgewichtsabstand, Elastizität,
Plastizität, Wärmeausdehnung, Wärmeleitfähigkeit, spezifische
Wärmekapazität, elektrische Leitfähigkeit
Optische Eigenschaften
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elastizität, Plastizität, Festigkeit, Härte, DuktilitätArten und Aufteilung der Prüfverfahren
 Zugversuch: Bedeutung, Normung, Festigkeits- und Verformungskennwerte
Härteprüfung: Bedeutung, Normung, Härteskala, Einteilung der Verfahren (Brinell, Rockwell, Vickers)
Kerbschlagbiegeversuch: Bedeutung, Kennwert
Kerbschlagarbeit, auftretende Brucharten
Kriechversuch: Bedeutung, Bereiche der Kriechkurve,
Bedeutung, Normung, Kennwerte
Relaxationsversuch: Bedeutung, Normung, Kennwerte
Bindungsarten der Atome: Ionenbindung, kovalente Bindung,
metallische Bindung, sekundäre Bindungen
Räumliche Atomanordnung
Einteilung der Werkstoffgruppen
Der Kristalline Aufbau der Metalle: Elektrostatische
Wechselwirkung und Atomabstand, Kristallgitter (mit
Darstellung), analytische Beschreibung des Raumgitters,
Gitteraufbau, Analyse der Kristallstruktur, Gitterlücken, Kristall-
Polymorphie, Anisotropie/Quasiisotropie/Textur
Kristallplastizität: Normal- und Schubspannung, atomistische
Deutung der Kristallplastizität
Gitterbaufehler: Punktfehler, linienhafte, flächenhafte und
räumliche Fehler
Experimentelle und theoretische Bestimmung
Gibbssche Phasenregel
Grundtypen der Zustandsschaubilder von Zweistoffsystemen:
System vollständiger Mischbarkeit, eutektische Systeme,
peritektische Systeme, sonstige Systeme
Nutzen: Bestimmung der relativen Phasenmengen/Hebelgesetz,
Gefügebestandteile
Zustandsschaubilder mit mehr als zwei Komponenten:
 Zustandsschaubilder mit mehr als zwei Komponenten: Konzentrationsdreieck
•
Konzentrationsdreieck
KonzentrationsdreieckDefinition von thermisch aktivierten Vorgängen
 Konzentrationsdreieck Definition von thermisch aktivierten Vorgängen Diffusionsarten, Diffusionsmechanismen, Diffusionswege
 Konzentrationsdreieck Definition von thermisch aktivierten Vorgängen Diffusionsarten, Diffusionsmechanismen, Diffusionswege Mathematische Beschreibung der Diffusion: Stationäre Diffusionsbedingungen/ 1. Ficksches Gesestz, nichtstationäre
 Konzentrationsdreieck Definition von thermisch aktivierten Vorgängen Diffusionsarten, Diffusionsmechanismen, Diffusionswege Mathematische Beschreibung der Diffusion: Stationäre Diffusionsbedingungen/ 1. Ficksches Gesestz, nichtstationäre Diffusionsvorgänge/ 2. Ficksches Gesetz, Diffusionskoeffizient
 Konzentrationsdreieck Definition von thermisch aktivierten Vorgängen Diffusionsarten, Diffusionsmechanismen, Diffusionswege Mathematische Beschreibung der Diffusion: Stationäre Diffusionsbedingungen/ 1. Ficksches Gesestz, nichtstationäre Diffusionsvorgänge/ 2. Ficksches Gesetz, Diffusionskoeffizient Diffusionsgesteuerte Phasenumwandlungen: homogene und
 Konzentrationsdreieck Definition von thermisch aktivierten Vorgängen Diffusionsarten, Diffusionsmechanismen, Diffusionswege Mathematische Beschreibung der Diffusion: Stationäre Diffusionsbedingungen/ 1. Ficksches Gesestz, nichtstationäre Diffusionsvorgänge/ 2. Ficksches Gesetz, Diffusionskoeffizient
 Konzentrationsdreieck Definition von thermisch aktivierten Vorgängen Diffusionsarten, Diffusionsmechanismen, Diffusionswege Mathematische Beschreibung der Diffusion: Stationäre Diffusionsbedingungen/ 1. Ficksches Gesestz, nichtstationäre Diffusionsvorgänge/ 2. Ficksches Gesetz, Diffusionskoeffizient Diffusionsgesteuerte Phasenumwandlungen: homogene und heterogene Keimbildung, Keimbildungsrate, Keimwachstumsrate
 Konzentrationsdreieck Definition von thermisch aktivierten Vorgängen Diffusionsarten, Diffusionsmechanismen, Diffusionswege Mathematische Beschreibung der Diffusion: Stationäre Diffusionsbedingungen/ 1. Ficksches Gesestz, nichtstationäre Diffusionsvorgänge/ 2. Ficksches Gesetz, Diffusionskoeffizient Diffusionsgesteuerte Phasenumwandlungen: homogene und heterogene Keimbildung, Keimbildungsrate, Keimwachstumsrate





Festigkeitssteigerung	 Mischkristallhärtung: Arten von Mischkristallen, Verfestigungseffekte Versetzungshärtung (Kaltverfestigung): Einkristallverfestigung und Vielkristallverfestigung Feinkornhärtung Teilchenhärtung: Ausscheidungshärtung und Dispersionshärtung Umwandlungshärtung
Wärmebehandlungen	 Temperaturabhängige Entfestigung: Kristallerholung, Rekristallisation, Kornwachstum Temperaturabhängige Homogenisierung: Diffusionsglühen, Normalglühen und Spannungsarmglühen Temperaturabhängige Verfestigung: Ausscheidungshärtung, Umwandlungshärtung Wärmebehandlung von Stählen: Verfahren zur Entfestigung, Homogenisierung und Festigkeitssteigerung
Chemische Beständigkeit	 Ursachen chemischer Unbeständigkeit: Definitionen (Korrosion, Erosion und Kavitation, Arten der Korrosion), Beschreibung der Vorgänge der Oxidation und elektrochemischen Korrosion Arten von Korrosionselementen: Konzentrationszelle, galvanische Zelle, Sauerstoffkonzentrationszelle Kinetik der Metallauflösung Passivierung: Begriffsdefinition und Stromdichte-Potential-Kurven Erscheinungsformen der Korrosion Korrosionsschutz
Bruchmechanik und Ermüdung von Werkstoffen	 Bruchmechanik: Definition und Zielsetzung, Sprödbruchkriterium nach Griffith, Rissausbreitungskraft und Spannungsintensitätsfaktor, Rissöffnungsarten, Beschreibung des Spannungsfelds und der plastischen Zone vor der Rissspitze Ermüdung: Begriffsabgrenzung, Ermüdungsversuch, Ermüdung unter sinusförmiger Belastung, Wöhlerkurven, Spannungs- Dehnungs-Hysterese, mikrostrukturelle Veränderungen
Gefügeanalyse und Mikroskopie	 Lichtmikroskopie: Grundlagen und Anwendungen Rasterelektronenmikroskopie: Grundlagen und Anwendungen

Auswahl an Referenzen:

- 1. Bargel, H.-J., Schulze, G.: Werkstoffkunde. Springer Verlag, 2008.
- 2. Bautsch, H.-J., Bohm, J., Kleber, I.: Einführung in die Kristallographie. Verlag Oldenbourg, 2002.
- 3. BDS-Fachbuchreihe Bd. 14: Fragen und Antworten aus der Werkstoffkunde. Vertriebsgesellschaft des BDS, 1975.
- 4. Berns, H., Theisen, W.: Eisenwerkstoffe Stahl und Gusseisen. Springer Verlag, 2008.
- 5. Bergmann, W.: Werkstofftechnik Teil 1+2. Carl Hanser Verlag, 2008.
- 6. Dietrich, H.: Mechanische Werkstoffprrüfung. expert Verlag, 1994.
- 7. Haasen, P.: Physikalische Metallkunde. Springer Verlag, 1994.
- 8. Hellerich, W., Harsch, G., Haenle, S.: Werkstoffführer Kunststoffe. Hanser Fachbuchverlag, 2004.





- 9. Hornbogen, E., Eggeler, G., Werner, E.: Werkstoffe, Aufbau und Eigenschaften. Springer Verlag, 2009.
- 10. Ilschner, B., Singer, R. F.: Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik, Eigenschaften, Vorgänge, Technologien. Springer Verlag, 2005.
- 11. Kalpakjian, S., Schmid, S.R., Werner, E.:Werkstofftechnik. Pearson, 2011.
- 12. Menges, G.: Werkstoffkunde Kunststoffe. Hanser Fachbuchverlag, 2002.
- 13. Merkel, M., Tomas, K.-J.: Taschenbuch der Werkstoffe. Carl Hanser Verlag, 2008.
- 14. Schatt, W., Worch, H., Werkstoffwissenschaften. Wiley-VCH Verlag, 2002.
- 15. Schmidt, W., Dietrich, H.: Praxis der mechanischen Werkstoffprüfung. expert Verlag, 1999.
- 16. Shackelford, J. F.: Werkstofftechnologie für Ingenieure. Pearson Studium, 2007.
- 17. Weißbach, W., Dahms, M.: Aufgabensammlung Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung. Fragen Antworten. Verlag Vieweg + Teubner, 2008.
- 18. Werner, E., Hornbogen, E., Jost, N., Eggeler, G.: Fragen und Antworten zu Werkstoffe. Springer Verlag, 2010.





Level of Expectations – Material Science 1

Topic	Comprises, amongst others, the following tasks and problem statements:
Physical properties of the	Definition of the terms equilibrium distance, elasticity, plasticity,
materials	thermal expansion, thermal conductivity, specific heat capacity,
	electrical conductivity
	Optical properties
Mechanical properties	Definition of the terms homogeneity, isotropy/anisotropy,
	elasticity, plasticity, strength, hardness, ductility
	Types and classification of test methods
	Tensile test: relevance, standardization, strength and deformation shows the riching.
	deformation characteristics
	 Hardness testing: relevance, standardization, hardness scale, classification of methods (Brinell, Rockwell, Vickers)
	Impact test: relevance, characteristic value impact energy, types
	of fracture occurring
	Creep test: relevance, parts of the creep curve, standardization,
	characteristic values
	Relaxation test: relevance, standardization, characteristic values
Arrangement of atoms in a	Types of bond between the atoms: ionic bond, covalent bond,
solid state	metallic bond, secondary bonds
	Spatial atomic arrangement Classification of material arrangement
	Classification of material groups The great-line structure of material electrostatic interaction and
	The crystalline structure of metals: electrostatic interaction and atomic spacing, crystal lattice (with illustration), analytical
	description of the spatial lattice, lattice structure, analysis of the
	crystal structure, lattice gaps, crystal polymorphism,
	anisotropy/quasiisotropy/texture
Crystal plasticity and lattice	Crystal plasticity: normal and shear stress, atomistic
structure defects	interpretation of crystal plasticity
	Lattice structure defects: point defects, linear, plane and spatial
	defects
Solid state	Experimental and theoretical analysis
thermodynamics -	Gibbs' phase rule
Condition diagrams	Basic types of condition diagrams of binary systems: system of
	complete miscibility, eutectic systems, peritectic systems, other
	systems
	 Use: Determination of relative phase quantities/leverage law, microstructure constituents
	Condition diagrams with more than two components:
	concentration triangle
Kinetics (diffusion)	Definition of thermally activated processes
	Diffusion types, diffusion mechanisms, diffusion paths
	Mathematical description of diffusion: Stationary diffusion
	conditions / Fick's 1st law, non-stationary diffusion processes /
	Fick's 2nd law, diffusion coefficient
Phase transformations	Diffusion controlled phase transformations: homogeneous and
	heterogeneous nucleation, nucleation rate, growth rate
	 Diffusionless phase transformations: martensitic transformation in steel
	TTT diagrams: Purpose, structure and types
	Titi diagrams. Furpose, structure and types





Hardening	Solid solution hardening: types of solid solution, hardening effects
	Dislocation hardening (work hardening): single crystal strain hardening and multi-crystal strain hardening
	Fine grain hardening
	Particle hardening: Precipitation hardening and dispersion hardening
	Conversion hardening
Heat treating	Temperature-dependent softening: crystal recovery, recrystallisation, grain growth
	Temperature-dependent homogenization: diffusion annealing, normalizing and stress-relief annealing
	Temperature-dependent hardening: Precipitation hardening, transformation hardening
	Heat treatment of steels: Process for softening, homogenizing and increasing strength
Chemical resistance	Causes of chemical inconsistency: definitions (corrosion, erosion and cavitation, types of corrosion), description of oxidation and electrochemical corrosion processes
	Types of corrosion elements: concentration cell, galvanic cell, oxygen concentration cell
	Kinetics of metal dissolution
	 Passivation: Definition of terms and current density potential curves
	Appearances of corrosion
	Corrosion protection
Fracture mechanics and fatigue of materials	Fracture mechanics: Definition and objective, brittle fracture criterion according to Griffith, crack propagation force and stress intensity factor, crack opening types, description of the
	stress field and plastic zone in front of the crack tip
	Fatigue: Definition of terms, fatigue test, fatigue under
	sinusoidal load, Wöhler (S-N) curves, stress-strain hysteresis, microstructural changes
Structural analysis and	Light microscopy: basics and applications
microscopy	Scanning Electron Microscopy: Fundamentals and Applications

Selected references:

- 1. Ashby, M.F., Jones, D.R.H.: Engineering Materials 1 An Introduction to their Properties, Applications and Design. Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
- 2. Ashby, M.F., Jones, D.R.H.: Engineering Materials 2 An Introduction to Microstructures, Processing and Design. Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.