

# Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG/BetrSichV

Bereich/Arbeitsmittel/Tätigkeit:  
Presscontainer



Referate 14.2, 44,84

Erläuterung: Beurteilung der Presscontainer im Abteilungsbereich; V=Verantwortlich, MA=Mitarbeiter, Bediener, Prüfer; BP1=Bediener; BP2= ehem. Sachkundiger (allg/Elektro/EX/Druck); ZÜS (Zugelassene Überwachungsstelle)=BP3=ehem. Sachverständiger, SFM=Sicht, Funktion, Messung, E=Einsatzprüfung

Kenn- ziffer	Gefährdungsfaktoren	Gefahrenquelle	T	O	P	Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Vermeidung von berufsbedingten Erkrankungen	Maßnahme erf. Verantwortlich	Prüfart Prüfintervall	Prüfer
1,1	▪ ungeschützte bewegte Maschinenteile	▪ Quetschen, Scheren, Stoßen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wiederkehrende Prüfung durch eine befähigte Person nach BetrSichV umsetzen bzw.einfordern.</li> <li>▪ Die Anlage ist vor Arbeitsaufnahme einer Einsatzprüfung zu unterziehen.</li> <li>▪ Bedienung nur durch unterwiesenes Personal.</li> <li>▪ Der Bediener hat sicherzustellen, dass sich bei Bewegung von Anlagenteilen keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.</li> <li>▪ Einstieg in den Einfüllschacht ist unzulässig.</li> <li>▪ Bei Verwendung von Podesten oder Erhöhung der Standfläche des Bedieners, muss die Einwurfkante mindestens 1m über Podest oder Standfläche des Bedieners liegen. Alternativ: entsprechend dimensionierte Umwehrung.</li> <li>▪ Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden.</li> <li>▪ Vor Störungsbehebung ist die Anlage sicher stillzusetzen (Stromzufuhr trennen) und gegen Wiedereinschalten zu sichern.</li> <li>▪ Wartung, Instandhaltung nur durch qualifiziertes, hierzu beauftragtes Personal.</li> <li>▪ Einstellungen an der Anlage dürfen nur durch qualifiziertes, hierzu beauftragtes Personal erfolgen.</li> <li>▪ Empfehlung Zutrittsbeschränkung: Einzäunung / Zugänge verschlossen halten).</li> <li>▪ Der Bediener muss während des gesamten Pressvorgangs an der Presse anwesend sein.</li> <li>▪ Presse gegen unbefugte Benutzung sichern (Schlüssel abziehen) – betriebsbereite Presse darf nicht unbeaufsichtigt bleiben.</li> <li>▪ Erstellung einer Betriebsanweisung.</li> </ul>	V MA V MA MA V / MA V / MA MA MA MA V / MA MA MA MA V	SFM, jährlich SF, E	BP2, TRBS 1203 BP 1
1,2	▪ Teile mit gefährlichen Oberflächen	▪ Kanten, Ecken, Rauigkeit, Schneiden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zum Beschicken der Presse mit scharfkantigem Material PSA Handschutz tragen – Handschuhgüte entsprechend gehandhabtem Material auswählen.</li> </ul>	MA		
1,4	▪ unkontrolliert bewegte Teile	▪ Pendeln, Rollen, Bersten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bei Wartungs- Instandhaltungsarbeiten ggf. Material, Werkzeuge gegen Herabfallen sichern.</li> <li>▪ PSA Fußschutz verwenden</li> </ul>	MA MA		
1,5	▪ Sturz auf Ebene, Umknicken, Ausrutschen, Fehltreten	▪ Unebenheiten, Rutschen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verkehrswege freihalten</li> <li>▪ Umsetzung Ordnung und Sauberkeit</li> <li>▪ Ausgetretene Flüssigkeiten sind sofort mit entsprechenden Hilfsmitteln aufzunehmen. Undichtigkeiten sind dem Vorgesetzten zu melden.</li> <li>▪ Für ausreichende Beleuchtung sorgen / Beleuchtungskataster (Arbeitsstättenverordnung).</li> <li>▪ Überprüfung der Gegebenheiten hinsichtlich baulicher Einrichtungen durch regelmäßige Begehungen.</li> <li>▪ Winterdienst umsetzen.</li> <li>▪ Geeignetes (festes) Schuhwerk tragen.</li> </ul>	MA MA MA V V V MA		
2,1	▪ gefährliche Körperdurchströmung	▪ Berühren unter Spannung stehender/ leitfähiger Teile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Anlage ist vor Arbeitsaufnahme einer Einsatzprüfung zu unterziehen</li> <li>▪ Bedienung nur durch unterwiesenes Personal.</li> <li>▪ Wiederkehrende Prüfung nach DGUV V3 sicherstellen / einfordern.</li> </ul>	MA V / MA V	SF, E SFM, jährlich	BP 1 BP2, TRBS 1203

# Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG/BetrSichV

Bereich/Arbeitsmittel/Tätigkeit:  
Presscontainer



Referate 14.2, 44,84

Erläuterung: Beurteilung der Presscontainer im Abteilungsbereich; V=Verantwortlich, MA=Mitarbeiter, Bediener, Prüfer; BP1=Bediener; BP2= ehem. Sachkundiger (allg/Elektro/EX/Druck); ZÜS (Zugelassene Überwachungsstelle)=BP3=ehem. Sachverständiger, SFM=Sicht, Funktion, Messung, E=Einsatzprüfung

Kenn- ziffer	Gefährdungsfaktoren	Gefahrenquelle	T	O	P	Notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Vermeidung von berufsbedingten Erkrankungen	Maßnahme erf. Verantwortlich	Prüfart Prüfintervall	Prüfer
5,1	▪ Brandgefährdung durch feste, flüssige, gasförmige Stoffe	▪ Brandentstehung-, ausbreitung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▪ Zündquellen fernhalten. ▪ Nur mit vom Entsorger sowie vom Hersteller zugelassenen Materialien beschicken (Kartonagen).	MA MA		
6,2	▪ Kontakt mit kalten Medien	▪ Oberflächen, Stoffe			<input checked="" type="checkbox"/>	▪ Ggf. isolierenden Handschutz verwenden	MA		
7,1	▪ Lärm	▪ Lärmentwicklung durch Anlage möglich		<input checked="" type="checkbox"/>		▪ Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung nach ArbStättV (Lärmkataster).	V		
8,1	▪ Klima	▪		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▪ Angepasste Kleidung tragen ▪ Bei Hitze für ausreichend Flüssigkeitszufuhr sorgen.	MA MA		
8,2	▪ Beleuchtung	▪		<input checked="" type="checkbox"/>		▪ Vorgaben aus Arbeitsstättenverordnung / ASR umsetzen (Beleuchtungskataster).	V		
8,3	▪ Raumbedarf/ Verkehrswege	▪ Eingeschränkte Bewegungsfläche ▪ schlecht gekennzeichnete Verkehrswege		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▪ Verkehrswege freihalten	MA		
9,1	▪ schwere dynamische Arbeit	▪ Intensität		<input checked="" type="checkbox"/>		▪ Ggf. für Ausgleich sorgen – wechselnde Tätigkeit	V		
9,2	▪ einseitige dynamische Arbeit	▪ hohe Wiederholfrequenz		<input checked="" type="checkbox"/>		▪ Ggf. für Ausgleich sorgen – wechselnde Tätigkeit	V		
13,4	▪ Unterweisung	▪ fehlende Unterweisung ▪ fehlende Betriebsanweisung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▪ Eine Betriebsanweisung ist zu erstellen ▪ Das Bedienpersonal ist anhand der Betriebsanweisung zu unterweisen	V V		
13,6	▪ Organisation, allgemein	▪ Organisatorische Mängel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▪ Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. ▪ Wartung laut Herstellerangaben durchführen ▪ Wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV der Presse sicherstellen / einfordern. ▪ Wiederkehrende Prüfung nach DGUV V3 sicherstellen / einfordern (Festlegung von Prüfintervall, Prüferart und –umfang, Prüfer erfolgt durch Betreiber). ▪ Für Maschinenaltbestand (kein CE) gilt: Die Beschaffenheit des Arbeitsmittels ist mit den Anforderungen nach Anhang I BetrSichV abzugleichen.	V / MA V V V V	SFM, jährlich SFM, jährlich	BP2, TRBS 1203 BP2, TRBS 1203
	Wechselwirkungen			<input checked="" type="checkbox"/>		▪ Wechselwirkungen von / auf andere Arbeitssystemelemente oder benachbarte Arbeitssysteme sind in der Zeile der jeweiligen Gefährdung berücksichtigt.			